



PASO 1: Visita a la instalación

1.a) Realizar la descarga del contador.

Contador de compañía eléctrica digital para contratos de más de 15 kW



Lector óptico



Ordenador con software "SEINON Smart Meter Reader" instalado


FICHERO con la descarga (quedará almacenado en el ordenador)



1.b) Recoger 12 facturas eléctricas (en formato papel o digital)




PASO 2: Envío de email a APEME con el FICHERO del paso 1.a y las facturas del paso 1.b



APEME analiza la información y EMITE INFORME al ASOCIADO con el estudio de las curvas de carga del contador y las facturas eléctricas.

PASO 3: El asociado añade hoja adjunta al informe con cualquier propuesta adicional



PASO 4: Entrega del informe al cliente final

